



**Città di  
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

settore Segreteria Generale  
segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-  
dugnano.mi.it

Responsabile procedimento: Valeria Bozzato

Autore: Neri Nicoletta

PROTOCOLLO N. *24537* del *10-04-2024*

(Classificazione: tit\_2\_cl\_3\_fascicolo\_6\_anno 2019)

riferimenti da citare nella risposta

**Al Consigliere comunale  
Francesco Ignazio Rienzo del  
gruppo LEGA PADERNO DUGNANO**

**E, p.c. Al Presidente del Consiglio  
comunale  
Simona Arosio**

**o g g e t t o :** **Risposta all'interrogazione, prot. n. 20950 del 27/03/2024, presentata dal Consigliere Francesco Ignazio Rienzo del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO, ad oggetto "incuria e degrado negli edifici comunali di via Buozzi".**

Gentile Consigliere Rienzo,

con la presente si forniscono le risposte ai quesiti formulati da Lei con l'interrogazione in data 27/03/2024 con nota prot. n. 20950, finalizzata a ricevere informazioni in merito allo stato dell'edificio comunale di via Buozzi.

Si risponde per punti ai quesiti formulati, come segue :

**P.to 1**

L'episodio evidenziato dai filmati si riferisce dell'evento temporalesco che si è abbattuto nel mese di marzo u.s. (20/03/2024). Gli uffici sono stati allertati da alcuni utenti che hanno richiesto telefonicamente l'intervento, in quanto si sono riscontrate infiltrazioni di acqua nell'interrato.

**P.to 2**

I tecnici nella stessa giornata hanno provveduto a richiedere dapprima l'intervento della soc. Amiacque, ipotizzando una occlusione alla rete fognaria comunale. I tecnici di Amiacque giunti sul posto, hanno appurato che l'occlusione della rete non era causata dalla fognatura comunale, ma dalla rete di smaltimento a servizio dell'immobile stesso, pertanto non hanno eseguito l'intervento trattandosi di rete privata. Successivamente i tecnici hanno provveduto a chiamare una ditta di spurghi la quale prontamente intervenuta ha rimosso l'occlusione che ha causato l'infiltrazione dell'acqua ai piani sottostanti.

L'infiltrazione segnalata pertanto è correlata all'occlusione della rete fognaria e non al distacco delle porzioni delle guaina oggetto di indagine.

**P.to 3**

L'immobile di via Buozzi è stato oggetto in passato di diverse manutenzioni, recentemente gli interventi hanno interessato la sostituzione della pavimentazione in autobloccanti con asfalto (opere eseguite negli anni 2016/2017- Determinazione Dirigenziale 433/PT/2016 e collaudati nel 2018 – Determinazione Dirigenziale 211/PT/2018). Di recente nel luglio 2021, al fine di individuare le infiltrazioni relative all'interrato, è stata compiuta una campagna di ricerca perdite

su una porzione di parcheggio, evidenziando limitati punti di distacco della guaina impermeabilizzante, e riscontrando per contro il corretto funzionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Per poter risolvere le criticità dell'immobile di via Buozzi, occorre un intervento strutturato di manutenzione straordinaria complessiva che risponda a tutte le criticità individuate, che dovranno essere puntualmente definite e quantificate per essere inserite nella programmazione dell'Ente.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e saluto cordialmente.

L'Assessore

Lavori Pubblici, Reti Idriche e Tecnologiche, Infrastrutture, Ambiente, Ecologia, Igiene Pubblica e

Decoro Urbano

Giorgio Rossetti

